

# Perdite di carico continue TUBI IN ACCIAIO A PRESSURE - Temperatura acqua = 50°C

