

# Pertes de charge linéiques de l'air – CONDUITES CYLINDRIQUES "LISSES" – $t = 50^{\circ}\text{C}$ , $H = 0\text{ m}$

