

Pertes de charge linéiques TUBES ACIER INOX À SERTIR – Température d'eau = 80°C

